

2. SITZUNG

des beschließenden **Haupt-, Bau- und Umweltausschusses** der Gemeinde Saal a.d.Donau

Sitzungstag:

Donnerstag, 21.10.2021

Sitzungsort:

Brückenstraße Mitterfecking

| Namen der Ausschussmitglieder | | |
|--|---------------|-------------------|
| anwesend | abwesend | Abwesenheitsgrund |
| Vorsitzender: Nerb Christian Erster Bürgermeister | | |
| Niederschriftführer: Zeitler Tobias/Islinger Maximilian | | |
| die Mitglieder: Czech Werner Fahrholz Martin Fuchs Robert Ludwig Wolfgang Rieger Matthias i.V. Schlachtmeier Johannes | Puntus Robert | entschuldigt |
| weiter anwesend war: Dietz Walter Eichstetter Karl Marxreiter Josef Schmid Bernd Schneider Josef | | |

Beschlussfähigkeit im Sinne Art. 47 (2) - 47 (3) GO war gegeben.

Änderungen müssen vor jeder einzelnen Sitzungsniederschrift besonders vermerkt werden.

A) Öffentlicher Teil

Nr. 8

Zur Tagesordnung

Der Erste Bürgermeister stellt fest, dass ordnungsgemäß geladen wurde. Gegen die Tagesordnung bestehen keine Einwände. Zum öffentlichen Teil des Protokolls der letzten Sitzung werden keine Einwände bzw. Ergänzungen geltend gemacht. Der nichtöffentliche Teil des letzten Protokolls liegt auf und gilt als genehmigt, wenn nicht bis zum Ende der Sitzung Einwände dagegen erhoben werden.

GRM Marxreiter bittet um Erweiterung der Tagesordnung im öffentlichen Teil um TOP 1b, Überprüfung Bachausuferung und Bankett beginnend bei Anwesen Kolb bis zur Einmündung Altbach.

Mit dieser Erweiterung besteht Einverständnis.

Beschluss: Anwesend: 7 Ja: 7 Nein: 0

Nr. 9

Besichtigung Brückenstraße Mitterfecking

Aufgrund des Beschlusses vom 28.07.2020 wurde am 21.10.2021 die Brückenstraße besichtigt. Hierbei sollte überprüft werden, ob ein Fahrzeug der Feuerwehr zum Anwesen Dörrich fahren kann. Die Freiwillige Feuerwehr Mitterfecking befuhr deswegen mit dem Mittleren Löschfahrzeug (MLF) KEH-GS 111 die Brückenstraße. Nach ca. 5m auf Höhe des Anwesens Brückenstraße 1 musste das Fahrzeug der Feuerwehr stehen bleiben. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Dach, Eingangstor und Mauer) war kein Weiterkommen möglich.

Diskussion

- GRM Czech vergleicht die Situation mit Engstellen in Saal/Donau.
- GRM Fuchs stellt mögliche Einsatztaktiken der Feuerwehr bei solchen Einsatzstellen vor.
- Da allen Beteiligten durch das Befahren bewusst wurde, dass dieser Rettungsweg nicht genutzt werden kann, wurde noch ein möglicher alternativer Rettungsweg über den Trainingsplatz des SC Mitterfecking geprüft.
- GRM Eichstetter erklärt, dass der SC Mitterfecking eine Wasserleitung verlegen muss und im Zuge dieser Baumaßnahme der mögliche neue Rettungsweg geschottert werden könnte.
- GRM Schmid äußert Bedenken wegen der Ableitung von Oberflächenwasser, welche durch den Ersten Bürgermeister widerlegt wurden.
- GRM Fuchs gibt einen kurzen Überblick über die Konditionen für einen Rettungsweg und stellt auch die Folgen für Anwohner vor.
- GRM Schlachtmeier regt eine Kostenkalkulation an.
- GRM Eichstetter teilt abschließend mit, dass es derzeit noch Verhandlungsbedarf mit dem Verpächter diesbezüglich gibt.
- Erster Bürgermeister Nerb informiert noch über mögliche Varianten, wie der Weg angelegt werden könnte.
- GRM Ludwig regt an, mit den Eigentümern in den Dialog zu treten.
Der Erste Bürgermeister BGM Nerb sichert dieses zu.

Zahl der Ausschussmitglieder: 7

Sitzungstag: 21.10.2021

Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war öffentlich.

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob ein Rettungsweg über das Gelände des SC Mitterfecking rechtlich und tatsächlich möglich ist.

Anwesend: 7 Ja: 7 Nein: 0

Nr. 10

Besichtigung Bachausuferung und Bacheinfall Feckinger Bach und Altbach

GRM Marxreiter zeigt die Probleme auf und beklagt sich über den Ist-Zustand. Außerdem äußert er Bedenken darüber, dass der Bach ausufern könnte und der angrenzende Weg absacken könnte.

Daraufhin schildert der Erste Bürgermeister die Möglichkeiten der Gemeinde, wie zum Beispiel das Räumen des Baches und die Prüfung der Uferbefestigung. Bei der weiteren Besichtigung des Baches stellt er fest, dass die Brücken über den Bach erneuert werden müssen.

Bezüglich der Bankettbefestigung geben GRM Eichstetter, Fuchs und Marxreiter Wortmeldungen ab.

Weiter wird festgestellt, dass die Steine im Bereich der Einmündung Altbach erneuert gehören.

Zusammenfassend wird folgende Vorgehensweise besprochen:

Der Feckinger Bach und Altbach werden geräumt. Die beiden Betonbrücken über die beiden Bäche werden erneuert. Es wird eine Kostenschätzung und eine Stellungnahme von Experten eingeholt, wie man das Flussbett vom Anwesen Kolb bis zur Einmündung in den Altbach befestigen kann.

Ohne Beschluss:

Anwesend: 7

Nr. 11

Verschiedenes

Besichtigung Fischweiher Moosstraße: Im Bereich der Moosstraße tritt der Bach in der Kurve vor der Brücke aus. Dadurch entstehen Schäden an der Umwelt und am Gelände des Fischweihers. Im Rahmen der Renaturierung soll geprüft werden, ob nächstes Jahr diesbezüglich Maßnahmen veranlasst werden können.

Ohne Beschluss:

Anwesend: 7

Zahl der Ausschussmitglieder: 7

Sitzungstag: 21.10.2021

Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war nichtöffentlich.

B) Nichtöffentlicher Teil

XXX

gez.
Christian Nerb
Erster Bürgermeister

gez.
Tobias Zeitler
Niederschriftführer